

Program działań dla planu zarządzania ryzykiem powodziowym:

10.1. Karty HOT SPOT-ów

10.2. Karty zlewni planistycznych

10.3. Lista działań strategicznych

10.4. Lista działań buforowych

10.1. Karty HOT SPOT-ów dla RW Warty

Lp.	HOT SPOT
1.	Częstochowa
2.	Drezdenko
3.	Działoszyn
4.	Golina
5.	Górna Noteć
6.	Gorzów Wlkp.
7.	Kalisz
8.	Kostrzyn Słońsk
9.	Poznań Luboń
10.	Warta
11.	Wieleń
12.	Działania poza HS